



استعمال کنندہ کا رہنمہ کتابچہ

**LOGIC COMBI
C24 C30 C35**

اس اپلائنس کے کسی بھی حصہ کو تبدیل کرتے وقت، صرف وہی کل پرزاے استعمال کریں جن کے پارے میں آپ اطمینان کر سکتے ہوں کہ وہ حفاظت اور کارکردگی سے متعلق ہماری مطلوبہ شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ ایسے مرمت شدہ یا نقلی اجزاء کا استعمال نہ کریں جن کی آئندی نے صراحتاً اجازت نہ دی ہو۔

موصفات اور دیکھو بھال کے ضابطوں سے متعلق لٹریچر کی انتباہی تازہ ترین کاپی کے لئے ہماری وہب سانٹ www.idealboilers.com ملاحظہ فرمائیں، جہاں سے آپ متعلقہ معلومات PDF فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

ہمارے استعمال کنندہ کے رہنمہ کتابچوں میں متبادل زیاتوں کے لئے برائے ہمراہی وہب سانٹ ملاحظہ کریں www.idealboilers.com

1. تعارف

لاجک کامبی سی رینچ ایک مرکب بوائلر ہے جو کہ سٹرول پیٹنگ اور فوری گھریلو گرم پانی فراہم کرتا ہے۔ کامل تسلسل والا خود کار اگنیشن اور فین کے تعاون سے کمبوشن اس کی خاص بات ہے۔

بوائلر کی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے، فلو گیس سے کلافت پیدا ہوتی ہے اور بوائلر کے نیچے لگے پلاستک کی ایک ویسٹ پانپ کے ذریعہ مناسب ٹسپوزل پوانٹ پر ڈرین ہوتا ہے۔ فلو ٹرمیل پر ایک کٹیف 'دھوئیں کا مرغولہ' بھی دیکھا جا سکتا ہے۔

سلامتی

موجودہ نافذ العمل گیس سلامتی (انسٹالیشن اور استعمال) کے ضابطے یا قوانین۔

اپ کے اپنے مفاد میں اور سلامتی کی خاطر قانون تقاضا کرتا ہے کہ بوائلر لازماً کسی گیس سیف رجسٹرڈ (Gas Safe Registered Engineer) انجنئر کے ذریعہ مذکورہ بالا ضابطوں کے تحت انسٹال کیا جانا چاہئے۔

IE میں، لازمی ہے کہ انسٹالیشن کو ایک رجسٹرڈ گیس انسٹالر (RGII) انجام دے اور یہ کہ اسے IS کے موجودہ ایڈیشن کے مطابق انسٹال کیا جائے۔ 813 "ٹومیسٹک گیس انسٹالیشنز"، موجودہ تمیراتی ضابطے اور حوالے یا یکٹریکل انسٹالیشن کے لئے ETCI کے موجودہ ضابطوں کو دئے جائے چاہئے۔

بوائلر کی محفوظ اور اقتصادی آپریشن کے لئے ضروری ہے کہ اس کتابچہ میں دی گئی بیانات کی سختی سے پابندی کی جائے

بجلی کی سپلانی

اس اپلائنس کے لئے ارتھ ضروری ہے۔

سپلانی: 230 والٹ ~ 50 برٹ. فیوزنگ 3A ہونی چاہئے۔

ایم نوٹس

- اس اپلائنس کو بغیر کیسٹنگ کے بر گز نہیں چلانا چاہئے جو کہ فی الحال لگے بوئے ہیں اور ایک مناسب سیل کو تشکیل دیتے ہیں۔
- اگر بوائلر کسی کمپارٹمنٹ میں انسٹال کیا جاتا ہے تو کمپارٹمنٹ کا استعمال ذخیرہ کاری کے مقاصد کے لئے بر گز نہیں کیا جانا چاہئے۔
- اگر یہ معلوم ہو یا اس بات کا شہم ہو کہ بوائلر میں فالٹ ہے تو بر گز اس کا استعمال اس وقت تک نہیں کرنا چاہئے جب تک کہ کوئی گیس سیف رجسٹرڈ انجنئر یا IE میں کوئی رجسٹرڈ گیس انسٹالر (RGII) اسے ٹھیک نہ کر دے۔
- کسی صورت اس اپلائنس میں موجود مہر بند اجزاء کا استعمال غلط طریقے سے نہیں کیا جانا چاہئے یا اس کے ساتھ جہیڑ جہاڑ نہیں کیا جانا چاہئے۔
- اس اپلائنس کا استعمال 8 سال اور اس سے زائد عمر کے بچے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ایسے لوگ بھی اس اپلائنس کا استعمال کر سکتے ہیں جن کی جسمانی، حسی یا دماغی صلاحیتیں کمزور ہیں، یا جن کے بھاں تجربہ اور معلومات کا فقدان ہے، پرستیکہ محفوظ طریقہ سے اپلائنس کو استعمال کرنے سے متعلق انہیں نگرانی یا بدایت فراہم کی گئی ہو اور وہ اس سے وابستہ خطرات کو سمجھتے ہوں۔ بچوں کو اپلائنس کے ساتھ کھیانے سے احتراز کرنا چاہئے۔ صفائی اور استعمال کرنے کے ذریعہ دیکھ بھال کا عمل بچوں کے ذریعہ بغیر نگرانی کے انجام نہیں دیا جانا چاہئے۔

مشمولات


1. تعارف
2.....	حافظت.....
2.....	بجلی کی سپلانی.....
2.....	ایم نوٹس.....
3.....	2. بوائلر آپریشن.....
3.....	کنٹرولر ڈائی گرام.....
3.....	بوائلر چالو کرنے کے لئے.....
3.....	آپریشن موڈ.....
3.....	پلے سے ٹومیسٹک باث والٹ.....
3.....	پانی کے درجہ حرارت پر کنٹرول.....
4.....	پیٹنگ سسٹم کا فعل آپریشن.....
4.....	موسم کا کمپیزیشن.....
4.....	بوائلر کو منجمد ہونے سے بچانا.....
4.....	بوائلر دوبارہ چالو کرنا.....
	مینس پاور آف
4.....	3. سسٹم والٹ پریشر.....
5.....	4. کلافت کا اخراج.....
5.....	5. عام معلومات.....
5.....	بوائلر پمپ.....
5.....	کم از کم مسافت.....
5.....	توسیع.....
5.....	گیس نکلنا.....
5.....	صفائی کرنا.....
5.....	دیکھ بھال.....
6.....	6. بوائلر استعمال کرنے والے کے لئے پوائنٹس.....
6.....	مسائل حل کرنا.....
7.....	7. نارمل آپریشن ڈسپلے کوڈز.....
8.....	8. فالٹ کوڈز.....

گیس سیف کے تمام رجسٹرڈ انسٹالر ایک گیس سیف (Gas Safe Register) رجسٹر ائی ڈی کارڈ لے کر چاہئے ہیں اور ان کا ایک رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے۔ دونوں کا ریکارڈ بینچ مارک کمیشننگ جانچ فبرست میں ہونا چاہئے۔ اپنے انسٹالر کی جانچ کیس سیف رجسٹر کو 08004085500 پر براہ راست کال کر کرے کر سکتے ہیں۔



انیٹیلز بینچ مارک اسکیم کا ایک ممبر ہے جو کہ کلی طور پر پروگرام کے مقاصد کی حمایت کرتا ہے۔ بینچ مارک کا تعارف برطانیہ میں سٹرول پیٹنگ سسٹمز کے انسٹالیشن اور کمیشننگ کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے نیز سلامتی اور کارکردگی کو یقینی بنانے کی خاطر تمام سٹرول پیٹنگ سسٹمز کی باقاعدہ سروسنگ کی حوصلہ افزائی کے لئے کیا گیا ہے۔

بر ایک سروس کے بعد بینچ مارک سروس انٹرول ریکارڈ کی تکمیل لازمی ہے



عام روابت

- A. ٹومیسٹک باث وائز کے درجہ حرارت کا ناب
- B. سنترل بیٹنگ کے درجہ حرارت کا ناب
- C. موڈ ناب
- D. بوانلر اسٹیشن ٹسپلے
- E. برنر 'آن' کا انڈیکیٹر
- F. پری بیٹ کا ان اف بین
- G. دوبارہ چلو کرنے کا بین
- H. سنترل بیٹنگ یکالومنی سیٹنگ
- I. پریشر گیج

بوانلر شروع کرنے کے لئے

اگر کوئی پروگرامر لگا بوا تو جاری رکھنے سے قبل پروگرامر کے لئے علیحدہ بدایات کو رجوع کریں۔

درج ذیل بدایات کے مطابق بوانلر کو شروع کریں:

1. جانچ کر لین کہ بوانلر تک بجلی کی سپلانی بند ہو۔

2. موڈ ناب (C) کو 'بوانلر اف' (BOILER OFF) میں سیٹ کر لین۔

3. ٹومیسٹک باث وائز کے درجہ حرارت کے ناب (A) اور سنترل بیٹنگ کے درجہ حرارت ناب (B) کو 'زیادہ سے زیادہ' (MAX) پر سیٹ کر لین۔

4. یقینی بنائیں کہ گرم پانی کی تمام ٹونٹیاں بند ہوں۔

5. بوانلر کی بجلی کا سوچ آن کر دین اور جانچ کر لین کہ تمام بیرونی کنٹرولز، مثال کے طور پر پروگرامر اور روم کا تہرمو اسٹیٹ، آن ہو۔

6. موڈ ناب (C) 'III' (موسم سرما) پر سیٹ کر لین۔

بوانلر اسٹیشن (احتراف) کا سلسلہ شروع کرے گا جس سے کہ ضروری بونے کی صورت میں سنترل بیٹنگ تک گرم سپلانی بوگی۔

نوٹ: نارمل آپریشن میں، بوانلر اسٹیشن ٹسپلے (D) درج ذیل کوثر ظاہر کرے گا:

اسٹیٹ بائی - گرمی کا کوئی مطالہ نہیں۔

سنترل بیٹنگ کی سپلانی جاری ہے

ٹومیسٹک باث وائز کی سپلانی جاری ہے

ٹومیسٹک باث وائز پری بیٹ

بوانلر کو انجماد سے بچانا

- اگر درجہ حرارت 50°C سے کم بوا تو بوانلر فائز کرے گا۔

نارمل آپریشن کے دوران جب برنر 'آن' کا انڈیکیٹر 6 جلتا رہے گا۔

نوٹ: اگر پانچ کوششوں کے بعد بوانلر نہیں جل پاتا ہے تو فالٹ کوڈ 7 ظاہر بوجانے (فالٹ کوڈ کا صفحہ ملاحظہ کریں)۔

آپریشن موڈز

سرمائی حلات - (سنترل بیٹنگ اور ٹومیسٹک باث وائز درکار)

موڈ ناب (C) کو 'III' (موسم سرما) پر سیٹ کر دین۔

بوانلر میں آگ جلے گی اور ریٹینٹر میں حرارت سپلانی بوگی مگر ٹیمانٹ بونے پر گھریلو گرم پانی کو ترجیح دے گا۔

ٹومیسٹک پری بیٹ تب چالو بوگا جبکہ 'پری بیٹ' (PREHEAT) بثن دبا بوا بوا اس طرح ٹسپلے "باث وائز پری بیٹ آن" (HOT WATER PREHEAT ON) ظاہر کرتا ہے۔

گرمی کے حلات - (صرف ٹومیسٹک باث وائز درکار)

موڈ ناب (C) کو 'II' (موسم گرما) پر سیٹ کر لین۔

بیرونی کنٹرولس پر موجود سنترل بیٹنگ ٹیمانٹ کو آف پر سیٹ کر لین۔

ٹومیسٹک پری بیٹ تب چالو بوگا جبکہ 'پری بیٹ' (PREHEAT) بثن دبا بوا بوا اس طرح ٹسپلے "باث وائز پری بیٹ آن" (HOT WATER PREHEAT ON) ظاہر کرتا ہے۔

بوانلر آف

موڈ ناب (C) کو 'بوانلر آف' (BOILER OFF) پر سیٹ کر لین۔ انجماد سے تحفظ فر ابم کرنے کے لئے بوانلر کی مینس پاور سپلانی لازماً آن رکھی جانی چاہئے (انجماد سے تحفظ ملاحظہ کریں)۔

3. سسٹم واٹر پریشر

سسٹم پریشر کیج سٹرول بیٹنگ سسٹم کے پریشر کو بتلاتا ہے۔ اگر ایک لمبی مدت تک پریشر دیکھنے میں اصل انسٹالیشن پریشر سے 2-1 بار نیچے گر جاتا ہے اور اس کا گرنا جاری رہتا ہے تو پانی کے کسی رساو کا عنیدہ بو سکتا ہے۔ اس صورت میں سسٹم کو دوبارہ پریشر از کریں جیسا کہ نیچے دکھایا گیا ہے۔ اگر ایسا کرنے پر قادر نہ ہوں یا اگر پریشر گرتا ہی رہتا ہے تو ایک گیس سیف رجسٹر انجنیر یا IE میں ایک رجسٹر گیس انسٹالر (RGII) سے رابطہ کیا جانا چاہئے۔

اگر پریشر اس حالت میں 0.3 بار سے کم ہو گیا ہے تو بوائلر کام نہیں کرے گا۔


سسٹم کو ٹاپ اپ کرنے کے لئے:-

1. یقینی بنائیں کہ A اور B بینٹل (نیلا) دونوں بند پوزیشن میں ہوں (جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے)


2. پلگ اور ڈھنک بٹلیں اور روکے رکھیں۔

3. فانگ لوپ کو ڈومیسٹک باث واٹر (DHW) ان لٹ سے مربوط کریں اور ثانٹ کر دیں۔ ذیز یقینی بنائیں کہ فانگ لوپ کا دوسرا سرا باتھ سے کس دیا گیا ہے۔

شروعاتی پوزیشن



فنگ پوزیشن



4. ڈومیسٹک باث واٹر (DHW) انلیٹ A نیلے بینٹل کو افقی پوزیشن میں گھمائیں۔

5. اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کوئی رساو نظر نہ آرہا ہو، دھیرے دھیرے فانگ لوپ، بینٹل نیلا، B کو افقی پوزیشن میں گھمائیں۔

6. پریشر کیج کے 1 تا 1.5 بار پہنچنے کا انتظار کریں۔

7. جب مطلوبہ پریشر حاصل ہو جاتے تو والوز A اور B کو واپس بند پوزیشن میں گھمائیں۔

8. فانگ لوپ کو بٹا کر ڈھنک اور پلگ دوبارہ لگا دیں۔ نوٹ کر لیں کہ اس لمحہ تھوڑا پانی بہہ سکتا ہے۔

کارگر بیٹنگ سسٹم آپریشن

بوائلر ایک اعلیٰ کارکردگی والا کنٹرول سسٹم ہے جو کہ گرمی کی ثیمائٹ کی مطابقت کے لئے اپنے اوٹ پٹ کو خود کار طریقہ سے ہے اپنے بنا لے گا۔ اس طرح گرمی کی ڈیمائٹ کم ہونے کے ساتھ گیس کا صرفہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بوائلر اپنی انتباہی کارکردگی کے دروان فلو گیسیس سے پانی کو کٹھیف بناتا ہے۔ اپنے سترول بیٹنگ کے درجہ حرارت کا ناب (B) E پوزیشن یا اس سے کم تر پر گھما دیں۔ سردی کے دونوں ناب کو 'زیادہ سے زیادہ' (MAX) پوزیشن میں گھماانا ضروری ہے۔ سکتا ہے تاکہ بیٹنگ کی ضرورتی پوری کی جا سکیں۔ اس کا انحصار گھر اور زیر استعمال ریڈیٹر پر ہوگا۔

کمرے کے تھرمو استیٹ کی سیٹنگ کم کر کے 10 سیلسیس پر لانے سے گیس کا صرفہ 10% تک کم ہو سکتا ہے۔

موسم کا معاوضہ

جب موسم کے کپیزیشن کا اپشن سسٹم میں لگا ہوا ہو تو سترول بیٹنگ کے درجہ حرارت کا ناب (B) کمرے کے درجہ حرارت کو بڑھانے کے لئے ناب کو گھٹھی کی سمت میں گھمائیں اور کمرے کے درجہ حرارت کو کم کرنے کے لئے گھٹھی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔ جب مطلوبہ سیٹنگ حاصل ہو جائے تو ناب کو اس پوزیشن میں چھوڑ دیں اور سسٹم خود کار طریقہ سے باہری موسم کی تمام حالتوں کے لئے کمرے کا مطلوبہ درجہ حرارت حاصل کر لے گا۔

بوائلر کا انجماد سے تحفظ

بوائلر کو انجماد سے تحفظ کے ساتھ فٹ کیا گیا ہے جو تمام موڑ میں چلتا ہے، پشنٹریک کہ بوائلر تک بھلی کی سپلانی بھی وقت آرہے۔ اگر بوائلر میں موجود پانی کا درجہ حرارت 50 سیلسیس سے کم ہو جاتا ہے تو انجماد سے تحفظ سرگم ہو جائے گا اور وہ انجماد سے چلنے کے لئے بوائلر کو چلا دے گا۔ یہ طریقہ کار اس بات کی ضمانت نہیں دینا کہ سسٹم کے دیگر تمام اجزاء محفوظ رہیں گے۔

اگر کوئی سسٹم فروٹ تھرمو استیٹ انسٹال کیا گیا ہے تو بوائلر لازماً موڈ' ۳ میں سیٹ کیا جانا چاہئے، تاکہ سسٹم فروٹ کا تحفظ چالو ہو سکے۔

اگر کوئی سسٹم فروٹ فروٹ کریں کیا جاتا ہے اور گھر سے مختصر غیر حاضری کے دوران فروٹ کا امکان ہے تو سسٹم کے بینٹگ کنٹرولز اور بلٹ ان پروگرام (اگر فٹ کیا گیا ہو) کو سونچ ان چھوڑ دینے اور کسی کم درجہ حرارت کی سیٹنگ پر چلانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ زیادہ لمبی مدتیں کے لئے، مکمل سسٹم کا ڈرین کیا جانا ضروری ہے۔

بوائلر دوبارہ شروع کرنا

بوائلر دوبارہ شروع کرنے کے لئے، جب درج فرست فالٹ کوثر میں بدایت دی جائے (حصہ 8 دیکھیں) تو دوبارہ شروع کریں بٹن (G) دیاں۔ بوائلر اپنے اگنیشن (احتراق) کے سلسلہ کو دوبارے کرے گا۔ اگر بوائلر اب بھی شروع نہیں ہوتا ہے تو کسی گیس سیٹ رجسٹر انجنر یا کسی رجسٹر گیس انسٹالر (RGII) سے رابطہ کریں۔

مینس پاور آف

بوائلر سے تمام پاور بٹنے کے لئے مینس پاور کے سونچ کا آف کرنا ضروری ہے۔

4. کلیف مادے کا اخراج

اس اپلائنس کو ایک سیفوونک کلیف مادے کو روکنے والے نظام کے ساتھ لگایا کیا ہے جو کہ اپلائنس کے کلیف مادے کے انجماد کے خطرے کو کم کرتے ہے۔ تاہم، اگر اس اپلائنس میں لگی کلیف مادے کی پانپ منجد بو جاتی ہے تو براہ کرم درج ذیل بداعیات کی تعیین کریں:

a. اگر آپ ذیل میں درج ذی فروشنگ کی بداعیات کو انجام دینے کے لئے خود کو قابل محسوس نہیں کرتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے مقامی گیس سیف رجسٹر انسلال کو مدد کے لئے کال کریں۔

b. اگر آپ درج ذیل بداعیات کو انجام دینے کے لئے خود کو قابل پاتے ہیں تو برائے مہربانی گرم برتوں کو باتھ لگاتے وقت دھیان رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دیں۔ زینبی سطح کے اوپر پانپ ورک کو پکھلانے کی کوشش نہ کریں۔

اگر اس اپلائنس کے کلیفینیٹ پانپ میں انسداد ہوئے لگا ہے تو اس کا کلیفینیٹ اس حد تک جمع بوکا چہل کہ یہ گھر کی ایک آواز پیدا کرے گا تاکہ ایک "ح" فالٹ کوڈ کو لاک اولٹ کر سکے۔ اگر اپلائنس دوبارہ شروع کیا جاتا ہے تو یہ کسی ناکام انگیشن (احتراف) "L2" کوڈ پر لاک اولٹ کرنے سے پہلے گھر گھر کی ایک آواز خارج کرے گا۔ ایک منجد کلیف مادے کی پانپ کو کھوانے کے لئے:

1. اپلائنس پر اس کے باہر نکلنے کے پوانت سے پلاستک پانپ کی روشنگ کو فالو کریں، اس کے روٹ سے لے اس کے آخری حد تک

منجد انسداد کی تحدید کریں۔ اس بات کا امکان ہے کہ پانپ سب سے زیادہ اکسیزوڈ پوائنٹ پر منجد ہو، عمارت کے باہر یا جہاں پر بہاؤ میں کچھ رکاوٹ ہے۔ پانپ کے کھلے سرے، موڑ یا کہنی کے پاس بو سکتا ہے یا جہاں پانپ کے اندر گڑھا ہے جس میں کلیف مادہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ مزید کارروائی کرنے سے پہلے انسداد کی جگہ کی حتی الامکان درست شناخت کی جائی جائے۔

2. منجد مسدود جگہ پر گرم پانی کی بوٹ، مانیکرو ویو کے بیٹ پیک یا کسی گرم گیلے کپڑے استعمال کریں۔ کلی طور پر انجماد ختم ہونے سے پہلے متعدد بار اس کو لگانا پڑ سکتا ہے۔ پانی کے کسی ٹیکے یا اس جیسی کسی چیز کے ذریعہ پانپ پر گرم پانی بھی انتیلا جا سکتا ہے۔ ابے پانی کا استعمال نہ کریں۔

3. گرم پانی کا استعمال کرتے وقت احتیاط برتن کیوں کہ جم سکتا ہے اور دیگر مقامی خطرات کا باعث ہو سکتا ہے۔

4. جب انسداد دور ہو جائے اور کلیف مادہ بأسانی بہہ سکتا ہو تو اپلائنس دوبارہ شروع کریں۔ ("بوائلر جلانے کے لئے" کو رجوع کریں)

5. اگر اپلائنس چالو نہیں ہوتا ہے تو اپنے گیس سیف رجسٹر انجنٹر کو کال کریں۔

حافظتی حل

سرد موس کے دوران، سنترل بیٹشگ کے درجہ حرارت کے ناب (B) کو زیادہ سے زیادہ پر سیٹ کر دیں (جب سردی کا زمانہ ختم ہو جائے تو اسے لازماً اپنی اصلی بیٹشگ پر واپس لایا جانا چاہئے)۔

بیٹشگ کو مسلسل رکھیں اور کمرے کے تھرمو استیٹ کو رات بھر یا جب اس میں لوگ ہوں تو 15° سیلیسیس پر رکھیں۔ (سردی ختم ہو جائے تو معمول پر واپس ہو جائیں)۔

دیکھے بھاں

کسی گیس سیف رجسٹر انجنٹر یا IE میں کسی رجسٹر گیس انسلال (RGII) کے ذریعہ اپلائنس کی صفائی کے لئے بس کسی سوکھے کپڑے سے گرد جھاڑ دیں۔ گہرے نشانات اور دھیوں کو بٹانے کے لئے، کسی گیلے کپڑے سے یونچھنے کے بعد کسی سوکھے کپڑے سے سکھا دیں۔ رکنے والے صفائی مواد کا استعمال نہ کریں۔

5. عام معلومات

بوائلر پمپ

بوائلر پمپ بطور ایک از خود جانچ کے بر 24 گھنٹے میں ایک بار چلے گا، خواہ سسٹم ڈیمانڈ کچھ بھی بو۔

کم از کم مسافت

165 مم کی مسافت اوپر، 100 مم کی نیچے، 2.5 مہمانوں میں اور 450 مم بوائلر کیسٹنگ کے سامنے لازماً سروسنگ کے لئے چھوڑ دینا چاہئے۔

نیچے کی طرف خالی جگہ

انسلالیشن کے بعد نیچے کی طرف خالی جگہ 5 مم تک کم کی جا سکتی ہے۔ اسے لازماً ایک آسانی سے بٹانے جانے والے پینل کی مدد سے حاصل کیا جانا چاہئے، تاکہ سسٹم پریشر گیج دکھانی دے اور تاکہ سروسنگ کے لئے ضروری 100 مم کی خالی جگہ فراہم ہو سکے۔

توسیع

نوٹ۔ اگر آئنے والے پانی کے مبنیں میں پانی کا کوئی میٹر لگا ہوا ہو تو ایسی صورت میں ڈومیسٹک باث و اٹر کی کسی توسیعی ویسیل کٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کسی گیس سیف رجسٹر گیج انجنٹر یا IE میں کسی رجسٹر گیس انسلال (RGII) سے رابطہ کریں۔

گیس نکلتا

اگر گیس کے کسی رساو یا فالٹ کا شبہ ہو تو نیشنل گیس ایم جنسی سروس سے بلا تاخیر رابطہ کریں۔ **ٹیلی فون 999 111 0800**.

درج ذیل چیزوں کو یقینی بنائیں:


- اگ کی تمام ننگی لووں کو بجهہ دیا گیا ہے
- بجلی کی سونچوں کو نہ چالیں
- تمام کھڑکیوں اور دروازوں کو کھول لیں

صفائی

معمول کی صفائی کے لئے بس کسی سوکھے کپڑے سے گرد جھاڑ دیں۔ گہرے نشانات اور دھیوں کو بٹانے کے لئے، کسی گیلے کپڑے سے یونچھنے کے بعد کسی سوکھے کپڑے سے سکھا دیں۔ رکنے والے صفائی مواد کا استعمال نہ کریں۔

نوٹ۔ اپنے موجودہ وارثتی پالیسی کے تحت ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کسی سروس انجئر کے ورثت کی درخواست کرنے سے قبل بوانثر میں کسی بیرونی مسائل کی شناخت کرنے کے لئے درج ذیل رینما کتابچہ کی جانچ کر لیں۔ اگر پہنچ چلتا ہے کہ پریشانی اپلانس کے علاوہ کچھ اور ہے تو ہم آنے کے لئے چارج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، یا کسی بھی بیان سے طے شدہ دورے کے لئے جہاں انجئر رسائی حاصل نہ کر سکے۔

مسائل دور کرنا



تفصیلات	بوانلر پر ڈسپلے کوڈ
بوانلر اسٹینٹ بانی آپریشن میں ہے اور سٹرل بیٹنگ کال یا گرم پانی ڈیمانڈ کے انتظار میں ہے۔	
بوانلر میں سٹرل بیٹنگ کے لئے کال موجود ہے مگر اپلنس بوانلر میں مقرر شدہ مطلوبہ درجہ حرارت کو پہنچ چکا ہے۔	
بوانلر میں گرم پانی کے لئے کال موجود ہے مگر اپلنس بوانلر میں مقرر شدہ مطلوبہ درجہ حرارت کو پہنچ چکا ہے۔	
بوانلر سٹرل بیٹنگ کی حالت میں چل رہا ہے۔	
بوانلر ڈومیسٹک باث واٹر موڈ میں چل رہا ہے۔	
بوانلر ڈومیسٹک باث واٹر پری بیٹ موڈ میں چل رہا ہے۔	
بوانلر انجماد سے تحفظ (frost protection) کی حالت میں چل رہا ہے۔	
بوانلر موڈ ناب (C) آف پوزیشن میں ہے، گرم پانی اور سٹرل بیٹنگ آپریشن کے لئے گھٹی کی سمت میں پورا گھمانیں۔	

کسی بھی پوچھ تاچہ کے لئے براہ کرم
آئیڈیل کنزیومر ہیلپ لائن سے رابطہ کریں: 01482 498660

نوٹ۔ بوانلر دوبارہ شروع کرنے کی کارروائی -

بوانلر دوبارہ شروع کرنے کے لئے "دوبارہ شروع کریں" بٹن دبائیں۔ بوانلر اگنیشن (احتراق) کے سلسلہ کو دوبارے گا اگر گرم کا کونی مطالبه موجود ہے۔

عمل	تفصیلات	بوائلر پر ڈسپلے کوڈ
جانچ کریں کہ سسٹم وائر پریشر سسٹم پریشر گیج میں 1 اور 1.5 بار کے درمیان ہو۔ سسٹم کو دوبارہ پریشر انز کرنے کے لئے حصہ 3 دیکھیں۔ اگر بوائلر اب بھی چالو نہیں ہوتا ہے تو برائے مہربانی آنٹیل سے رابطہ کریں (اگر وارنٹی کے تحت ہو) یا متبادل طور پر کسی گیس سیف رجسٹر ڈانجنٹر سے اگر وارنٹی ختم ہو چکی ہو۔ IE میں کسی رجسٹر ڈانجنٹر انسٹالر (RGII) سے رابطہ کریں۔	پانی کا کم پریشر	
1. جانچ کر لین کہ گور میں دیگر گیں اپلانزیز کام کر رہے ہیں تاکہ جانبداد میں سپلانی کی موجودگی کی تصدیق ہو جائے۔ 2. اگر دیگر اپلانزیز کام نہیں کرتے ہیں یا کوئی دیگر اپلانزیس موجود نہیں ہیں تو جانچ کر لین کہ گیں سپلانی میٹر میں آن ہو اور / یا ہے کہ پیش ادا تیکی میٹر میں کریٹ ڈانجنٹ موجود ہے۔ اگر بوائلر کام نہیں کرتا ہے تو براء کرم آنٹیل سے (اگر وارنٹی باقی ہے) یا متبادل طور پر اگر وارنٹی ختم ہو چکی ہو تو کسی گیس سیف رجسٹر ڈانجنٹر سے رابطہ کریں۔ IE میں کسی رجسٹر ڈانجنٹر سے رابطہ کریں۔	لو کا فعدان	
اپلانزیس دوبارہ شروع کریں۔ اگر بوائلر کام نہیں کرتا ہے تو براء کرم آنٹیل سے (اگر ضمانت کے تحت ہے) یا متبادل طور پر اگر ضمانت کی مدت گزر چکی ہو تو کسی گیس سیف رجسٹر ڈانجنٹر سے رابطہ کریں۔ IE میں کسی رجسٹر ڈانجنٹر انسٹالر (RGII) سے رابطہ کریں۔	فین فالٹ	
اپلانزیس دوبارہ شروع کریں۔ اگر بوائلر کام نہیں کرتا ہے تو براء کرم آنٹیل سے (اگر ضمانت کے تحت ہے) یا متبادل طور پر اگر ضمانت کی مدت گزر چکی ہو تو کسی گیس سیف رجسٹر ڈانجنٹر سے رابطہ کریں۔ IE میں کسی رجسٹر ڈانجنٹر انسٹالر (RGII) سے رابطہ کریں۔	فلو۔ تھرمسٹر	 
اپلانزیس دوبارہ شروع کریں۔ اگر بوائلر کام نہیں کرتا ہے تو براء کرم آنٹیل سے (اگر ضمانت کے تحت ہے) یا متبادل طور پر اگر ضمانت کی مدت گزر چکی ہو تو کسی گیس سیف رجسٹر ڈانجنٹر سے رابطہ کریں۔ IE میں کسی رجسٹر ڈانجنٹر انسٹالر (RGII) سے رابطہ کریں۔	ریٹرن تھرمسٹر	 
اپلانزیس دوبارہ شروع کریں۔ اگر بوائلر کام نہیں کرتا ہے تو براء کرم آنٹیل سے (اگر ضمانت کے تحت ہے) یا متبادل طور پر اگر ضمانت کی مدت گزر چکی ہو تو کسی گیس سیف رجسٹر ڈانجنٹر سے رابطہ کریں۔ IE میں کسی رجسٹر ڈانجنٹر انسٹالر (RGII) سے رابطہ کریں۔	بیرونی سیسٹر کی خرابی	
ایک سند یا فونکشن یا اپنے بجلی فراہم کننے سے رابطہ کریں۔	لو مینس وولٹیج	
پرنسٹ شدہ سرکٹ بورڈ (PCB) جو کنفیگر نہ ہو۔ براء کرم آنٹیل سے (اگر ضمانت کے تحت ہے) یا متبادل طور پر اگر ضمانت کی مدت ختم ہو چکی ہو تو کسی گیس سیف رجسٹر ڈانجنٹر سے رابطہ کریں۔ IE میں کسی رجسٹر ڈانجنٹر انسٹالر (RGII) سے رابطہ کریں۔	پرنسٹ شدہ سرکٹ بورڈ (PCB) جو کنفیگر نہ ہو	 
جانچ کریں کہ سسٹم وائر پریشر سسٹم پریشر گیج میں 1 اور 1.5 بار کے درمیان ہو۔ سسٹم کو دوبارہ پریشر انز کرنے کے لئے حصہ 3 دیکھیں۔ اگر بوائلر چالو نہیں ہوتا ہے تو برائے مہربانی آنٹیل سے رابطہ کریں (اگر وارنٹی باقی ہے) یا متبادل طور پر اگر وارنٹی باقی ہے) یا متبادل طور پر کسی گیس سیف رجسٹر ڈانجنٹر سے رابطہ کریں۔ IE میں کسی رجسٹر ڈانجنٹر انسٹالر (RGII) سے رابطہ کریں۔	فلو۔ ٹیپریچر اور پیٹ یا پانی کا کونٹی فلو نہیں	
1. کلٹنیسٹ پائب میں انسداد کی جانچ کریں (حصہ 4 ملاحظہ کریں) 2. جانچ کر لین کہ گور میں دیگر گیں اپلانزیز کام کر رہے ہیں تاکہ جانبداد میں سپلانی کی موجودگی کی تصدیق ہو جائے۔ 3. اگر دیگر اپلانزیز کام نہیں کرتے ہیں یا کوئی دیگر اپلانزیس موجود نہیں ہیں تو جانچ کر لین کہ گیں سپلانی میٹر میں آن ہو اور / یا ہے کہ پیش ادا تیکی میٹر میں کریٹ ڈانجنٹ موجود ہے۔ اگر بوائلر کام نہیں کرتا ہے تو براء کرم آنٹیل سے (اگر وارنٹی باقی ہے) یا متبادل طور پر اگر وارنٹی ختم ہو چکی ہو تو کسی گیس سیف رجسٹر ڈانجنٹر سے رابطہ کریں۔ IE میں کسی رجسٹر ڈانجنٹر انسٹالر (RGII) سے رابطہ کریں۔	اگلیشن لاک اوٹ	
اپلانزیس دوبارہ شروع کریں۔ اگر بوائلر کام نہیں کرتا ہے تو براء کرم آنٹیل سے (اگر ضمانت کے تحت ہے) یا متبادل طور پر اگر ضمانت کی مدت گزر چکی ہو تو کسی گیس سیف رجسٹر ڈانجنٹر سے رابطہ کریں۔ IE میں کسی رجسٹر ڈانجنٹر انسٹالر (RGII) سے رابطہ کریں۔	فالس فلم لاک اوٹ	
1. بوائلر میں بجلی سپلانی کو آف کریں۔ 2. اگر بوائلر چالو نہیں ہوتا ہے تو برائے مہربانی آنٹیل سے رابطہ کریں (اگر وارنٹی باقی ہے) یا متبادل طور پر کسی گیس سیف رجسٹر ڈانجنٹر سے اگر وارنٹی ختم ہو چکی ہو تو کسی گیس انسٹالر (RGII) سے رابطہ کریں۔	15 منٹ کے اندر 5 بوائلر ری سیشن	
اگر بوائلر کام نہیں کرتا ہے تو براء کرم آنٹیل سے (اگر وارنٹی باقی ہے) یا متبادل طور پر اگر وارنٹی ختم ہو چکی ہو تو کسی گیس سیف رجسٹر ڈانجنٹر سے رابطہ کریں۔ IE میں کسی رجسٹر ڈانجنٹر انسٹالر (RGII) سے رابطہ کریں۔	فلو/ ریٹرن ڈفرینشیبل < 50°C	
تمام نابس گھڑی کی سمت میں پورا گھمانیں، بوائلر کا پاور آف اور آن کریں، پھر 'دوبارہ شروع کریں' دبائیں	سروس کے لئے ڈائیورٹر والو درمیانی پوزیشن میں	

